


## Explications pour le branchement d'un Fréquencemètre 33KF VI sur un SS 3900

Merci à son auteur pour sa contribution et son partage avec les visiteurs de PatMax Cibiste












Photo récapitulative des modifications.

